



<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šul.</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (<u>6</u>) <u>61</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Gatvė)		<u>128-D-11</u> (Planšeto nomenklatura)	
SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





1 X 22415,83
2 Y 23557,73

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		154,40	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	154,40	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1000	2,85	151,55	
Vamzdžiai	Nr. 1	plast	150	Viršus Apačia 2,90	151,50	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-316268 Sudarė <u>Qwps</u> <u>Cirklys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>86</u> m. <u>07</u> mėn. <u>18</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	plast	150	Viršus Apačia 2,98	151,42	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		