


David. rez. Nr. (6)	KORTELE 196	128-9-12
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1974	Vilnius	Perkūno g
(Įrenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Копецко</i> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	<i>bet</i>	650		<i>160.81</i> <i>160.82</i>	Ar yra vandens? ...	
Zemė			<i>0.00</i>	<i>160.82</i>	Ar yra dujų? ...	
Sienos	<i>bet</i>				---	
Dugnas	<i>bet</i>	<i>12.00 x 12.00</i>	<i>4.20</i>	<i>156.62</i>	---	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet</i>	100	Viršus Apačia <i>3.42</i>	<i>157.40</i>	INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>bet</i>	150	Viršus Apačia <i>3.62</i>	<i>157.20</i>	
	Nr. 3	<i>bet</i>	200	Viršus Apačia <i>3.68</i>	<i>157.19</i>	Objektas Nr. <i>01.3</i> Sudarė <i>istatelinis</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 4	<i>bet</i>	200	Viršus Apačia <i>3.70</i>	<i>157.12</i>	
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė) <i>Smir</i>
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
1974 m. <i>V</i> ... mėn. ... d.					(Kortelės sudarymo data)	