


David. rez. Nr. (6)	KORTELE 196	128-9-12
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1974	Vilnius	Perkūno g
(Įrenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Копецко</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet</i>	650		160.81	Ar yra vandens? ..
Zemė			0.00	160.82	Ar yra dujų? ...
Sienos	<i>bet</i>				---
Dugnas	<i>bet</i>	12.00 x 12.00	1.20	156.62	---
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet</i>	100	Viršus Apačia 3.42 157.40	INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>bet</i>	150	Viršus Apačia 3.62 157.20	
	Nr. 3	<i>bet</i>	200	Viršus Apačia 3.68 157.19	Objektas Nr. <i>01.3</i>
	Nr. 4	<i>bet</i>	200	Viršus Apačia 3.70 157.12	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė <i>Antanas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino <i>Antanas</i> (parašas) (pavardė)
1974 m. <i>V</i> ... mėn. ... d.					(Kortelės sudarymo data)