


Vandentiekio
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

kameros
(Įrenginio pavadinimas)
Sudervys
(Gatvė)


Nr. (1) 87 KORTELE
128-D-4
(Planšto nomenklatura)

SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



2 MN



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4
Dangtis		ket.	650		156.36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.75x2.55	2.52	153.84	Pastabos <i>Hg=156.29</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2.13	154.23	
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2.13	154.23	
	Nr. 3	ket	150	Viršus 2.13	154.23	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <i>01-24270</i>
		Sudarė	<i>Štrey</i>	<i>Linkus</i>		
		Patikrino	<i>Štrey</i>	<i>Linkus</i>		
						1971. m. 06. mėn. 21. d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)