

Vandentiekio

Nr. (38) 52 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Parohmiškui, D. m.

129-A-10

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžia- ga	Diamet- ras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>5</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	600	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆		160.55	Ar yra vandens? —
Žemė			◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆	0.00		160.55	Ar yra dujų? —
S enos		bet	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆		◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆	Pastabos
Dugnas		bet	1.00	2.57		157.98	
Vamzužiai	Nr. 1	—	—	Viršus	2.22	158.33	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
				Apačia			
	Nr. 2	bet	600	Viršus	2.22	158.33	
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			

Objekto Nr. 01-3	
Sudarė	<u>M. Štaly</u> <u>V. Štaly</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Štalis</u> <u>Štalis</u> (parašas) (pavardė)
1976 m. VIII mėn. d.	
(Išrenginio tyrimėjimo data)	

Objekto Nr. 01-3

Sudarė

M. Štaly Vaitkus

(parašas)

(pavardė)

Patikr. no

J. Štaly

(parašas)

(pavardė)

1976 m. VIII mėn. d.

(Inginio tyrimų data)