

Vandent. (su hidranto)

Nr. (32) 120

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Tarochničui, Š. m.

129-A-11

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIUVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	600		161.25	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	161.25	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastaba
Dugnas	bet	150x2.50	2.78	158.47	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus 2.45 Apačia 158.80	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/1624... Sudarė [signature] (parašas) (pavardė) Patikrino [signature] (parašas) (pavardė) 1978 m. ... 11. ... mėn. 22 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	- 11 -	150	Viršus 2.45 Apačia 158.80	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	28		Viršus Apačia	