

Prašinamojo kolektoriaus

Kamera

Nr. (15.16) 130

KORTELE

129-A-11

(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

(planšeto nomenklatūra)


(įrenginio pastatymo metal)

(miestas)


(gatvė)

KOLEKTORIAUS PIŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontaliniai:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	<i>bet</i>	600		A-16.69 B-16.63	<i>Kopėčios</i> (medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	16.69	Ar yra dujų? —
Sienos	<i>bet</i>				Pastabos: 1) Atstumai piūviniuose duoti iki vamzdžių viršaus
Dugnas	<i>bet</i>	5.48 x 3.90	3.67	158.02	2)
Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	
1	1-4	Situm.	pln	70.70.80.50	
	5	Vand.	pln	2d-100	
	6	El.kab.			
2	1-4	Situm.	pln	70.70.80.50	
	5	Vand.	pln	2d-100	
	6	El.kab.			
3	1-4	Situm.	pln	100.100.100.80	
	5	Vand.	pln	200	
	6	El.kab.			
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/1624
					Sudarė <i>Vankus</i> <i>M. Lany</i> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <i>Švamaicius</i> <i>Alvy</i> (pavardė) (parašas)
					1977 m. VI men. 22 d. (įrenginio tyrinėjimo data)

34