

<u>VANDENTIEKIS</u>		Nr. (<u>2</u>) <u>186</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>129-A-12</u>	
<u>VILNIUS</u>		<u>KOSMONAUTŲ PR.</u>		(Planšeto nomenklatūra)	
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>kg</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>KET</u>	<u>640</u>		<u>160.55</u>	
Žemė		<u>-</u>		<u>0.00</u>	<u>160.55</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>BET</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>BET</u>	<u>1.50</u>	<u>2.30</u>	<u>158.25</u>	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	<u>PL</u>	<u>80</u>	Viršus <u>2.07</u> Apačia	<u>158.48</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-2-355</u> ...
	Nr. 2	<u>PL</u>	<u>80</u>	Viršus <u>2.07</u> Apačia	<u>158.48</u>	
	Nr. 3	<u>PL</u>	<u>32</u>	Viršus <u>0.28</u> Apačia	<u>159.4</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)						19 <u>93</u> m. <u>14</u> mėn. <u>18</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
Patikrino <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)						