

K. Karaligija

Nr. (2) 111 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Viesula

129-A-13

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. gel .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		157.48	Ar yra vandens? ..
Žemė			2.00	157.48	Ar yra dujų? ..
Sienos	bet				Pastabos ..
Dugnas	bet	1000	3.82	153.66	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	200	Viršus 4.07 Apačia 153.41	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 21-3/1287.. Sudarė [parašas] Patikrinė [parašas] 197.5 m. mėn. 3 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	200	Viršus 4.07 Apačia 153.41	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	