10

ITI Nr. 91

F kondiz.	šulinys	Nr. (32) 243 KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Sičiulo	129-A-13
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		bet	0.65			157.14
Žemė				0.00		157.14
Sienos		Bet				
Dugnas		Bet	1.00			
Vamzdžiai	Nr. 1	Bet	120	Viršus		
				Apačia	3.70	153.44
	Nr. 2	Bet	120	Viršus		
				Apačia	3.70	153.44
	Nr. 3	ac	200	Viršus		
				Apačia	3.19	153.95
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės .....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3.2.5.4.9.

Sudarė	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	(parašas)	(pavardė)

1982 m. 10 mėn. d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)