

Vandens <u>tezuavimas</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>246</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Žvaigždžių</u> (Gatvė)		<u>129-A-14</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 5 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		160.61	
Žemė				0.00	160.61	Ar yra vandens? Taip...
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	12.00 x 12.00	4.17	156.44	Pastaba... Pilna veidulys
Vamzdžiai	Nr. 1	pł	100	Viršus Apačia	2.25 168.36	
	Nr. 2	pł	100	Viršus Apačia		
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-34788</u>	
Sudarė	<u>B. Buciulis</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Č. Černiauskas</u> (parašas) (pavardė)
197 ^a m. ... mėn. ... d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	