

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Inginio pavadinimas)

Nr. () 182 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Karoliniškių
(Gatvė)

129-A-2
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	0.6		153.24	Ar yra vandens?
Žemė					153.24	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	2.0x2.03	2.18	151.06	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus Apačia	1.24 151.50	
	Nr. 2	bet.	100	Viršus Apačia	1.74 151.50	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>61-3/6498</u> ...
						Sudarė <u>J. Šaltanavskas</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>4/16</u> <u>J. Šaltanavskas</u> (parašas) (pavardė)
						1995. m. <u>09</u> mėn. <u>26</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)