

VandentiekisKameraNr. () 234 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pėvadinimas)

VilniusKaroliniskui129-A-2

(Miestas)

(Gatvė)



(Planėto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmens duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		bet.	650		153.83	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	153.83	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	150 x 207	2.70	151.13	Pastabos
Vamzžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus 2.20	151.63	
	Nr. 2	plėv.	25	Viršus 2.20	151.63	
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>01-246.90</u>
						Sudarė <u>Glaukus E. Mikšius</u>
						(parašas)(pavardė)
						Patikrino
						(parašas)(pavardė)
						1991 m. ... 12 ... mėn. 09 d.
						(Inginio tyrinėjimo data)