




<u>F. KANALIZACIJA.</u>				Nr. () <u>153</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)			
<u>VILNIUS</u>		<u>LAISVĖS PR</u>		<u>129-A-4</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KEI	640		157.22	
Žemė	-		0.00	157.22	Ar yra vandens?
Sienos	BEI				Ar yra dujų?
Dugnas	KEI	1.00	1.35	155.87	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	o/c	100	Viršus Apačia 1.35	155.87
	Nr. 2	o/c	200	Viršus Apačia 1.35	155.87
	Nr. 3	o/c	100	Viršus Apačia 1.25	155.97
	Nr. 4	o/c	100	Viršus Apačia 1.00	156.22
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-P-9158</u> ...
				Sudarė <u>[Signature]</u>	Miscelanea (parašas)(pavardė)
				Patikrino <u>[Signature]</u>	(parašas)(pavardė)
					19 <u>92</u> m. <u>02</u> mėn. <u>26</u> d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)