

70

ITI Nr. 9'a

Fek. kanalizacija

Nr. (151) 64 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius Karoliniskij, 8^{is} ms.

129-A-7

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalus



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet	600	0.00	159.62	10 (Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	159.62	Ar yra vandens? -
S enos	bet				Ar yra dujų? -
Dugnas	bet	1.00	402	155.60	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus Apačia 4.02	155.60
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 4.00	155.62
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3

Sudarė

Mikšas Vasthus
(parašas) (pavardė)

Patikr. no

J. J. J. J.
(parašas) (pavardė)

1976 m. VII mėn. d.

(Inginio tyrinėjimo data)