



Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (44-46) 104 KORTELE 124-A-8
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1974 Vilnius Lazdyniškių Dm.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PIŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet	600		11-164.30 12-163.89	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos: 1) Atstumai piūviniuose
Dugnas	bet	4.10 x 5.50	2.83	161.06	duoti iki vamzdžių viršaus
Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	2)
1	1-4	Silum.	pln	125, 125, 150, 100	
	5	Vand.	pln	200	
2	1-4	Silum.	pln	125, 125, 150, 100	
	5	Vand.	pln	200	
3	1-4	Silum.	pln	70, 70, 70, 50	
	5	Vand.	pln	200	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3</u>
					Sudarė <u>Vaitkus</u> <u>Mišlany</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>Štėnis</u> <u>Štėnis</u> (pavardė) (parašas)
					197 <u>6</u> m. <u>IV</u> men. <u>12</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)