

Nr. (79) 134^a KORTELE




(Komunikacija) (Išreikštinio pavadinimo) Dr. P.nius Karoliškis, D^rmc. 129-A-8

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ket	600	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	161.23	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	0.00	161.23	Ar yra vandens? —
S enos	Bet	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	Ar yra dujų? —
Dugnas	Bet	1.00	4.09	157.14	Pastabos
Nr. 1	Bet	400	Viršus Apačia 4.09	157.14	
Nr. 2	-i-	400	Viršus Apačia 4.09	157.14	
Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 4.00	157.23	
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3

Sudarė M. Varkas (parašas) (pavardė)

Patikrino J. Ivinas (parašas) (pavardė)

1976 m. VIII mėn. d.

(Irenginio tyrinėjimo data)