

21

ITI Nr. 91a

Fek. kanalizacija

Nr. 103) 69 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Lerohmishui, D. m. 129-A-8

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžia- ga	Diamet- ras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	600	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	163.70	Ar yra vandens? —
Žemė			◇◇◇◇◇◇◇◇	0.00	163.70	Ar yra dujų? —
S enos		bet	◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	Pastabos
Dugnas		bet	1.00	2.42	161.28	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	2.30	
	Nr. 2	ker.	150	Viršus		
				Apačia	2.42	
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		Objekto Nr. 01-3
	Nr. 5			Viršus		Sudarė [signature]
				Apačia		(parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus		Patikr no [signature]
				Apačia		(parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus		197 6 m. VII mėn. d.
				Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)