




F. Kanalizacija šulinio Nr. () 57 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Karoliniškių, 129-B-10
 (Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		163,08	
Žemė			0	163,08	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	2,59	160,49	Paatabas
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus 2,73 Apačia 160,35	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. D-3/3331... Sudarė [Signature] Černiauskas (parašas) (pavardė) Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė) 1986 m. 05 mėn. 28 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	200	Viršus 2,73 Apačia 160,35	
	Nr. 3	ket.	150	Viršus 1,46 Apačia 161,62	
	Nr. 3 ^d	ket.	150	Viršus 2,56 Apačia 160,52	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	