

<u>Fek. kanal.</u> (Komunikacija)		<u>šul.</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (3) 146 KORTELĖ	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Blinčių</u> (Gatvė)		129-B-12 (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .9met..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met.	0,65		114,32	
Žemė		gr.		0,0	114,32	Ar yra vandens? ...
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1,0	3,54	110,78	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	asb.	200	Viršus		
				Apačia	3,71	110,61
	Nr. 2	asb.	200	Viršus		
				Apačia	3,71	110,61
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
Nr. 5			Viršus			
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. 013/1835	
Sudarė	A. Kazdailavičius (parašas) (pavardė)
Patikrino	Alvydas (parašas) (pavardė)
1979 m. ... XII ... mėn. 5 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	

Vidurio: Alvydas Alvydas
85,01.