



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .met. 13.... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met.	0.65		114.20	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	114.20	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet.	1.0	4.93	109.27	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia	5.04	109.16
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia	5.05	109.15
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 013/1835.... Sudarė <u>L. Kazdaulevičius</u> (parašas) (pavardė) Patikrinęs <u>[Signature]</u> 1.10.91 (parašas) (pavardė) 197. X m. 1. mėn. 19 d. (Irenginio tyrinėjimo data)

Vikimo: Henry Martins
85.0%