


6


<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Irenginio pavadinimas) (Gatvė)	Nr. (59) <u>66</u> KORTELE <u>129-B-13</u> (Planšeto nomenklatura)
--	---	---

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>kapšteliai</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		$H_A = 161.04$	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Paatubos $H_B = 162.05$
Dūgnas	bet.	1.23 x 3.29	2.31	159.75	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 1.82 Apačia	160.22
	Nr. 2	ket	150	Viršus 1.82 Apačia	160.22
	Nr. 3	pl	100	Viršus 1.82 Apačia	160.22
	Nr. 4	pl	100	Viršus 1.82 Apačia	160.22
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 129-B-13

Sudarė pliusy (parašas) (pavardė)

Patikrino stusny (parašas) (pavardė)

197³ m. mėn. 12 d.

(Irenginio tyrinėjimo data)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Paatubos $H_B = 162.05$

.....

.....