

3


ITI № 91^a

КАРТОЧКА F. Karoliz. šul. № 11224
 (назв. сооружения, вид коммуникации)
Vilnius Vairo 129-B-1
 (город) (улица) (номенклатура планшета)


Разрезы колодца:

Схема привязки:


Вертикальный



Горизонтальный



Размеры даны в м



Примечания _____

Название		материал	Диаметр в мм	Расстояние от кр. (в м)	Высотн. отметки	Скобы <u>2</u> (материал, колич.)
Крышка		<u>bet.</u>	<u>650</u>	<u> </u>	<u>161.70</u>	
Земля		<u>bet.</u>	<u> </u>	<u>0.0</u>	<u>161.70</u>	Наличие воды <u>ука</u>
Стены		<u>bet.</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>159.53</u>	
Дно		<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>2.17</u>	<u>159.53</u>	Наличие газа _____
Трубы	№ 1	<u>met.</u>	<u>100</u>	Верх		
				Низ	<u>2.05</u>	
	№ 2	<u>met.</u>	<u>200</u>	Верх		ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ Объект № <u>01-3/1591</u> Составил <u>Шейс</u> <u>Мачикус</u> подпись фамилия Проверил _____ подпись фамилия <u>8</u> <u>XII</u> 197 <u>8</u> г. (дата обследован. колодца)
				Низ	<u>2.16</u>	
	№ 3			Верх		
				Низ		
	№ 4			Верх		
				Низ		
	№ 5			Верх		
				Низ		
	№ 6			Верх		
				Низ		
	№ 7			Верх		
				Низ		