

<u>PK</u> (Komunikacija) <u>VILNUS</u> (Miestas)		šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>VAIKAKUS</u> (Gatvė)		Nr. () <u>68</u> KORTELE <u>129-B-2</u> (Planšeto numeriklatura)	
ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis		ket.	650	162.77	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangis		bet.	0.00	162.77	Ar yra vandens?
Sienos		bet.	1000	370	Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	370	Pastabos
Vandens	Nr. 1	KER	200	Viršus Apačia 380	158.97
	Nr. 2	PE	225	Viršus Apačia 386	158.97
	Nr. 3	KER	150	Viršus Apačia 380	158.97
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. <u>012-1133</u>
Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)					Petikiranė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
2023 m. mėn. d.					(Irenginio tyrinėjimo data)