



E. <i>naual.</i> Nr. (15) 199 KORTELE		129-C-11
(Irenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1972	<i>Vilnius</i>	<i>Architektų g.</i>
(Irenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :




Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos _____

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės		
Dangtis	<i>bet</i>	<i>600</i>		<i>156.98</i>	Lipynės <i>996.6</i> ... (Medžiaga, kiekis)	
Žemė					Ar yra vandens?	
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?	
Dugnas	<i>bet</i>	<i>1000</i>				
Vamžiai	Nr. 1	<i>azbc</i>	<i>141</i>	Viršus		INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01-3</i> Sudarė <i>Antanas K.</i> (parašas) (pavardė) Patikrino _____ (parašas) (pavardė) 1973 m. <i>5</i> ... mėn. <i>13</i> d. (Kortelės sudarymo data)
				Apačia	<i>2.94</i>	
	Nr. 2	<i>azbc</i>	<i>189</i>	Viršus		
				Apačia	<i>2.94</i>	
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		