

<u>F. L. analiz</u> (Komunikacija) <u>kliaus</u> (Miestas)		<u>julius</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Sienu</u> (Gatvė)		Nr. <u>(23)</u> <u>94</u> KORTELE <u>129-C-1</u> (Planšeto nomenklatūra)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>0.65</u>		<u>158.14</u>	Ar yra vandens?
Žemė		<u>gr</u>		<u>0.0</u>	<u>158.14</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1.00</u>	<u>2.83</u>	<u>155.31</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.96</u>	<u>155.18</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>2.96</u>	<u>155.18</u>	
	Nr. 3	<u>pol</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>2.77</u>	<u>155.84</u>	Objekto Nr. <u>01-3/251.9</u>
	Nr. 4	<u>pol</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>2.32</u>	<u>155.82</u>	Sudarė <u>Č. J. J.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Č. J. J.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>82</u> m. ... <u>12</u> ... mėn. ... d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)