



Šulinio pjūviai




Vertikalinis



Horizontalinis

Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos X=6061860.93, Y=577848.08
Dangtis		ketus	650			158.72	
Žemė				0.00		158.72	
Sienos		g./b.					
Dugnas		bet.	1500			156.72	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			UAB "GEKAMA PROJEKTAI" GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI Geodezininko paš. Nr.: 1GKV-420 www.gekama.lt
				Apačia	2.15	156.57	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.15	156.57	
	Nr. 3			Viršus			Objektas: Vilnius, L. Asanavičiūtės g. Sudarė M. Petrauskas (v. pavarde) (parašas)
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
				Viršus			2011 10 14 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			