

F. Koncizocija
(Komunikacija)

Sulnys
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (1) 83 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Sudervelis
(Gatvė)

129-C-7
(Planšeto nomenklatūra)



SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet	0.65		169.82	Ar yra vandens?	
Žemė				0	169.82	Ar yra dujų? Pastabos	
Sienos		bet.					
Dugnas		bet.	1.00	4.68	165.14		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	4.90	164.92	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>129-C-7</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1986 m. <u>[Signature]</u> mėn. <u>20</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia	4.92	164.90	
	Nr. 3			Viršus Apačia			
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			