

<u>VANDENTEKIS</u> (Komunikacija)		<u>SALENDE</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. () <u>PP, 200</u> KORTELE	
<u>VILNUS</u> (Miestas)		<u>BIRUTES</u> (Gatvė)		<u>76/32-081/130-A-10</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis					

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	100		10419	
Žemė		—		0.00	10419	Ar yra vandens?
Sienos		—				Ar yra dujų?
Dugnas		—				Pastabos <u>200 - 10419</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	50	Viršus Apačia	2,65 10154	
	Nr. 2	KET	50	Viršus Apačia	2,65 10154	
	Nr. 3	PE	50	Viršus Apačia	2,65 10154	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
						Objekto Nr. <u>01-2-11551</u>
						Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						2004 m. 03 mėn. 03 d. (Inginio tyrinėjimo data)