

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>SALENDE</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>199/200</u> KORTELE		
<u>VILNUS</u> (Miestas)		<u>BIRUTES</u> (Gatvė)		<u>76/32-081/130-A-10</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KEI	100		10419	Ar yra vandens?
Žemė		—		0.00	10419	Ar yra dujų?
Sienos		—				Pastabos <u>200 - 10419</u>
Dugnas		—	—	—		
Vamzdžiai	Nr. 1	KEI	50	Viršus Apačia	2,65 10154	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. <u>01-2-11551</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 2004 m. 03 mėn. 03 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KEI	50	Viršus Apačia	2,65 10154	
	Nr. 3	PE	50	Viršus Apačia	2,65 10154	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		