

4

56

ITI Nr. 91

Vandentėlis kamera

Nr. () 819 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Lutuvų

369/130-A-10

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	0.65		99.85	Ar yra vandens?
Žemė	gr		0.0	99.85	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1.97 x 3.00	2.85	97.00	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	200	Viršus 2.43 97.42	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	pl	200	Viršus 2.43 97.42	
	Nr. 3	pl	100	Viršus 2.43 97.42	Objekto Nr. 9-3/10.92
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Apačia	Sudarė (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Apačia	Patikrino (parašas) (pavardė)
				Viršus	
					1982 m. ... 12 ... mėn. ... d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)