

4

56

ITI Nr. 91

Vandentėlis kamera

Nr. ()

819

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VilniusLatvija

(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



369/130-A-10

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	0.65		99.85	Ar yra vandens?
Žemė	gr		0.0	99.85	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1.97 x 3.00	2.85	97.00	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	200	Viršus 2.43 97.42	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	pl	200	Viršus 2.43 97.42	
	Nr. 3	pl	100	Viršus 2.43 97.42	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Objekto Nr. 9-3/10.92
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1982 m. ... 12 ... mėn. ... d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)