

VANDENIŲ

(Komunikacija)

šulinio

(Inžinierio pavadinimas)

Nr. () 82A KORTELEVILNIUS

(Miestas)

LATVIJ

(Gatvė)


130-A-10/76/32-0811

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis




Horizontalinis



$$x = 606267272$$

$$y = 58006251$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		100.08	Ar yra vandens?
Demė			0.00	100.08	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	2.26	97.82	
Vandens lygis	Nr. 1	KET	100	Viršus 1.85	98.23
				Apačia	
	Nr. 2	KET	100	Viršus 1.85	98.23
				Apačia	
	Nr. 3	PE	110	Viršus 1.85	98.23
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr.

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

2006 m. 03. mėn. (T.d.)

(Inžinierio tyrinėjimo data)