

Fekalinė Kanalizac.

šulinio

Nr. (42) 92^a

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

D. Poškos

130-A-12

Miestas)

(Gatvė)



(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... met 7 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		103.31	Ar yra vandens?	
Demė				0.00	103.31	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos rekonstrukcija	
Dugnas		bet.	1000			 2000.11. užterštumas	
vairiniai	Nr. 1	Flexoren	200	Viršus	4.35	98.96	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-1008.2. Sudarė [parašas] (pavardė) Patikrino [parašas] (pavardė) 2000 m. mėn. 12. d. (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 2	bet	300	Viršus	4.40	98.91	
				Apačia			
	Nr. 3	Ker	200	Viršus	4.18	99.13	
				Apačia			
	Nr. 4	Ker	150	Viršus	4.10	99.20	
				Apačia			
	Nr. 5	ket	150	Viršus	2.87	100.14	
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			