

-45-

ITI Nr. 91^d

Fekalinė kanalizacija šulinio

Nr. () 91 KORTELE

(Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Kestutis
(Gatvė)




(3774) 130-A-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

VERTIKALINIS

HORIZONTALINIS



Kestutis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		101,60	Ar yra vandens?
Demė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos ... Pažymai ...
Dugnas	bet.	1000			
Vandensiai	Nr. 1	ket	150	Viršus Apačia 2,80 98,80	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	Flexoren	117	Viršus Apačia 2,85 98,71	
	Nr. 3	ket	150	Viršus Apačia 2,80 98,80	Objekto Nr. 91-2-10042. Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė) Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė) 20.09.00 m. 12. mėn. 12 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	