


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 43-162	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Latgalis - Žalioji</i>	Дело №	1962 г.
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и			
		Лотка		Труба	
Крышка	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	
108.59	105.79	105.77	105.83	105.96	
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б		
Крышка <i>чугунная</i>			Вход 1		
Стены <i>кирп. бет.</i>			Выход 2		
Дно <i>кирп. бет.</i>			Подкл. № 3		
Скобы <i>6</i>			Подкл. № 4		
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства		
Наличие газа			Отдел изысканий		
Год строительства 19			Объект <i>3290</i>		
			Инв. №		
			Гл. геодезист		
			Рук. группы		
			Исполнитель		
			Чертил		
			Проверил		