

232

3666

130-A-3

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 46-172

Город Вильнюс

Улица Latgalis - Žalioji

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
108.27	104.99	104.97	105.42	

П Р И В Я З К А Žalioji g.-ne



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп. бет.Дно кирп. бет.Скобы Р. 7Наличие воды -Наличие газа -

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	чл	200	чл	100	чл		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1962.11.13