

233

3666



170-A-3

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>47-173</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Latgalis</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	--------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А		
Крышка	Л о т к а		Т р у б			
	у входа	у выхода	подкл. № 3			подкл. №
10782	104.89	104.87	104.95			

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>				В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>				200	ker	200	ker	100	net.		
Дно <u>кирп. бет.</u>				Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы <u>pl 5</u>											
Наличие воды				Объект <u>3290</u>				Отдел изысканий			
Наличие газа											
Год строительства 19				Инв. №	Гл. геодезист		<u>Y. no dis</u>				
				Дата	Рук. группы		<u>Dagys</u>				
				Исполнитель		<u>Skibinskiy</u>		<u>Skibinskiy</u>			
				Чертил		<u>Skibinskiy</u>		<u>Skibinskiy</u>			
				Проверил							

Чертеж колодца
М 1:50

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3335-5000