



241

3666

170-A-3

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 49-181	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Dabigali</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.		
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 			
		Л о т к а				Т р у б	
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №
		107.44	105.12	105.10			
Состояние колодца и матер. Крышка <u>чугунная</u> Стены <u>кирп. бет.</u> Дно <u>кирп. бет.</u> Скобы <u>р. ч</u> Наличие воды <u>-</u> Наличие газа <u>-</u> Год строительства 19 _____		О П И С А Н И Е					
		Т Р У Б					
		В х о л		В ы х о л		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		150	мн	150	мн		
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Объект <u>3290</u>							
Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		
Дата	Исполнитель		Чертил		Проверил		
1962.11.12	Григорьев		Давыдов		Михайлов		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000