

Šul. № 10) 59	Vandentiekis	Rajonas Gatvė	Kestučio st. 59		Užsakymo №	19 61 m.	Vilnius
Šulinio brėžinys MI 1:50		Altitudės			PRIRIŠIMAS		
		dangtis	dugnas	vamzdžis			
		107.44	104.98	105.54			
APRAŠYMAS							
Šulinio medžiaga ir stovis		Tinklas	Vamzdžio d. ir medž.	Figurinės dalys	Sklendės	Gidrantas	
Dangtis	Ketinis	Magist.	d = 100 ket. gelež.		d = - R. F	Naujas H =	
Sienos	Plytų, betono	Prijung.	d = ket. gelež.		d = R. F	Senas H =	
Dugnas	Betono	Paskirst.	d = ket. gelež.		d = R. F	Maskvos H =	
Lipynės	Ket. gelež. 4	Prijung.	d = ket. gelež.		d = R. F	Vandens kolonėlė	
Šulinys pastatytas	19 60	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius					
Esamo vand kiekis	nėra	Objektas: Gyvenamo namo išpylykimo nuostata					
Esamų dujų kiekis	nėra	Invent. №	Sk. viršininkas				
			Sk. vyr. inžinierius				
		Data	Vykdė	1961.10.9			
			Braižė				
			Tikrino				