

<u>Vardas</u> (Komunikacija)	<u>302</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>2</u>) <u>7</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Klaipėda</u> (Gatvė)	<u>130-A-3</u> (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės med. tipas (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		116,77	
Žemė				0.0	116,44	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	2000	2,34	114,10	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršus 1,57 Apačia	114,87	
	Nr. 2	bet	400	Viršus 1,57 Apačia	114,87	
	Nr. 3	bet	200	Viršus Apačia 2,34	114,10	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. PI-3/57.36....

Sudarė [Signature]
(parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature]
(parašas) (pavardė)

1994 m. ... 26 ... mėn. ... d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)