

ВОДОПРОВОД		Колодец № 62-11	Город Вильнюс	Улица Blindzų	Дом №	1942 г.						
Чертеж колодца М. 1:50 113.08 111.18 110.83 110.43		О т м е т к и <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113.08</td> <td>110.83</td> <td>111.18</td> </tr> </tbody> </table>		Крыши	Дно	Трубы	113.08	110.83	111.18	П Р И В Я З К А Blindzų g-vė 9.43 13.20 11.60 G 8		
		Крыши	Дно	Трубы								
113.08	110.83	111.18										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =						
Стены	Кирпич, бетон.											
Дно	Бетон.	Подкл.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =						
Скобы	Чугун 3											
Год стронт.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =						
Налич. воды	есть											
Налич. газа	нет	Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.						
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий						
		Объект 3290										
		Инв. №	Гл. геодезист	Г. Г. Г. Г.								
			Рук. группы	Д. Д. Д. Д.								
		Дата 1942 г.	Исполнитель	В. В. В. В.		М. М. М. М.						
			Чертил	М. М. М. М.								
			Проверил	М. М. М. М.								