

<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>142</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Selkų</u> (Gatvė)		<u>130-A-4</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>lipynės</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		<u>106.95</u>	
Žemė				<u>0.0</u>	<u>106.95</u>	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	<u>2.30</u>	<u>2.60</u>	<u>104.00</u>	Pastabos ... <u>ypač 4.00.60</u> ... <u>13.00</u> ... <u>11.00.27</u> ... <u>2005.01.13</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kit</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>113/5084</u> Sudarė <u>S. S. S.</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 19 <u>92</u> m. ... <u>11</u> ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>kit</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>2.35</u> <u>104.60</u>	
	Nr. 3	<u>kit</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>2.35</u> <u>104.60</u>	
	Nr. 4	<u>pl.</u>	<u>25</u>	Viršus Apačia	<u>1.34</u> <u>103.64</u>	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		