


<u>KF</u> (Komunikacija)	šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (2) 23 KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Elmų</u> (Gatvė)	<u>130-A-4</u> (Planšeto ndmenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		111,76	Ar yra vandens?	
Žemė				0,0	111,76	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Paatobos	
Dūgnas		bet.	1000	2,76	109,00		
Vamzdžiai	Nr. 1	polit	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	2,83		108,93
	Nr. 2	polit	150	Viršus			
				Apačia	2,83		108,93
	Nr. 3			Viršus			Objekto Nr. 91.3/5873...
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė <u>Devis</u> <u>Čirba</u>
				Apačia			(parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus			Patikrino <u>[Signature]</u>
				Apačia			(parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus			19.77 m. mėn. 07 d.
				Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			