

F. KANALIZACIJA

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)



Nr. () 83^a KORTELEVILNIUS
(Miestas)Lokys
(Gatvė)130-A-4
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	300		109.92	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	109.92	Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	0.350	1.30	108.62	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 1.40	108.52
	Nr. 2	PVC	110	Viršus Apačia 1.40	108.52
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr.
					Sudarė MISLUKAS (parašas) (pavardė)
					Patikrino AUGUŠAS (parašas) (pavardė)
					2011 m. 11 mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)