

<u>Fed. Kanalizacija</u> <u>Sieliny</u> (Komunikacija) (Inžiniero pavadinimas) <u>Vilnius</u> <u>Blindžių</u> (Miestas) (Gatvė)		Nr. (8) <u>137</u> KORTELE <u>130-A-5</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>3 met</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ket</u>	<u>650</u>	<u>0.00</u>	<u>113.11</u>	Ar yra vandens? <u>-</u>
Žemė	<u>grunt.</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>113.11</u>	Ar yra dujų? <u>-</u>
Sienos	<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>1.90</u>	<u>111.21</u>	Pastabos <u>-</u>
Dugnas	<u>bet</u>	<u>1.00</u>	<u>1.90</u>	<u>111.21</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ket</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>1.99</u>	<u>111.12</u>
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>2.17</u>	<u>110.94</u>
	Nr. 3	<u>ket</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>2.02</u>	<u>111.02</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>01-3/12568.</u>
Sudarė <u>Sm- Ušeln</u> (parašas) (pavardė)					Patikrino <u>Alney</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>83</u> m. ... <u>02</u> mėn. <u>08</u> d.					(Inžiniero tyrinėjimo data)