


14



141 ITI Nr. 91

<u>Fek.kan.</u> (Komunikacija)	<u>šul.</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (59) <u>91</u>	KORTELE <u>130-A-5</u>
<u>VILNIUS</u> (Miestas)	<u>Upės</u> (Gatvė)	<u>3767</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met.	0.65		93.38	
Žemė	gr.		0.0	93.38	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų? ... here ...
Dūgnas	bet.	1.00	4.30	89.08	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	1000	Viršus Apačia 4.79	88.59
	Nr. 2	bet.	1000	Viršus Apačia 4.6	88.63
	Nr. 3	bet.	500	Viršus Apačia 4.10	89.28
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01.3/1.987.
					Sudarė <u>A. Karklauskas</u> (par špa) (pavardė)
					Patikrino <u>Blue</u> (par špa) (pavardė)
					1970. m. 06. ... mėn. 11. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)