




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	lyz.	650		115.19	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	115.19	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>žr. pried. 1111</u>
Dugnas	bet.	2.30 x 2.10	2.16	113.03	17.04.81.
Vamzdžiai	Nr. 1	lyz.	100	Viršus 1.76 Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	lyz.	100	Viršus Apačia 2.40	
	Nr. 3	ket	100	Viršus 1.75 Apačia	Objekto Nr. <u>01.3/2.35?</u>
	Nr. 4	ket	100	Viršus 1.75 Apačia	
	Nr. 5	ket	100	Viršus 1.75 Apačia	Sudarė <u>Boe Bogach</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino <u>Boe Bogach</u> (parašas) (pavardė)
					1972 m. <u>18</u> mėn. <u>27</u> d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)

2