

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		kameros	Nr. () <u>85</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>BLINDŽIŲ</u> (Gatvė)	<u>190-1.5 (175132-0160)</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>400x100</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		115.70	
Žemė				0.90	115.70	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	2000x1600	2.45	113.25	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus 2.10 Apačia	113.60	
	Nr. 2	PE	110	Viršus 2.10 Apačia	113.60	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 3	KEI	100	Viršus 2.45 Apačia	113.25	Objekto Nr. <u>01.2.113.68..</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarys <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		2003 m. mėn. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)