

<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (27) <u>1316</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Latvių</u> (Gatvė)		<u>130-A-6</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duobės m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės 15 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		106.92	
Žemė				0.00	106.92	Ar yra vandens? Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1500	5.06	101.86	
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm.	200	Viršus Apačia 5.22	101.70	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plastm.	200	Viršus Apačia 5.22	101.70	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-515033</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>KR</u> <u>Petravskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1995. m. ... mėn. ... d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)